


Серия Э.904-1 Выпуск 1, часть 2

2Ц 002



Размеры в мм

Обозначение	Рис	L	e	e1	R1	Масса, кг		
2Ц 002	1	60	46	15	50	0,51		
-01			50	0,52				
-02			53	0,53				
-03			60	20		0,54		
-04			63	0,55				
-05			70	0,56				
-06			73	0,565				
-07			75	0,57				
-08			2	80		83	10	1,12
-09						90	1,2	
-10	93	70			1,21			
-11			95			1,22		

* размер для справок

2Ц 002

Ребра

Лист	Масса	Масштаб
	см.	-
Лист	Листов	
ИМСС	Листов	СССР
Лабпромвентилизация	Лабпромвентилизация	
Лабпромвентилизация	Лабпромвентилизация	

Копирован:


Формат: А1

128

Ц1

50 V(V)

Обозначение	d, мм	Масса, кг
Ц1	12	1,05
-01	14	1,05



* размер для справок

Ц1

Лабпромвент

Лист	Масса	Масштаб
	см.	-
Лист	Листов	
ИМСС	Листов	СССР
Лабпромвентилизация	Лабпромвентилизация	
Лабпромвентилизация	Лабпромвентилизация	

Копирован:

Формат: А1