


Выпуск 1, 49872

Серия 5.904-1

Имя и фамилия разработчика  
Имя и фамилия инженера  
Имя и фамилия мастера  
Имя и фамилия прораба  
Имя и фамилия бригадира  
Имя и фамилия рабочего

479 ВЛ4



Размеры в мм.

Обозначение	e	e <sub>1</sub>	Масса, кг
479	100		0,15
-01	160	50	0,2
-02	250		0,25
-03	400	100	0,35

Размеры для справок:

479 СБ



Имя	Лист	Дата
И.И. Иванов	1	10.10.75
П.П. Петров		
С.С. Сидоров		
Т.Т. Тихонов		
У.У. Устинов		
Ф.Ф. Фролов		
Х.Х. Хохлов		
Ц.Ц. Цыганов		
Ч.Ч. Чернышев		
Ш.Ш. Шарапов		
Щ.Щ. Щербаков		
Ъ.Ъ. Ъедов		
Ы.Ы. Ысачев		
Э.Э. Эрастов		
Ю.Ю. Юрков		
Я.Я. Яковлев		

Тяга  
Сборочный чертеж

Лист	Масса	Масштаб
1		

Копирован: Сер- формат 11

100 ВЛ4



Размеры в мм

Обозначение	Рис	e	e <sub>1</sub>	L	Масса, кг
479.001		100		244	0,14
-01	1	160	50	304	0,19
-02		250		394	0,24
-03		400	100	544	0,34
-04		100		244	0,14
-05	2	160		304	0,19
-06		250		394	0,24
-07		400		544	0,34

- L - длина развернутой детали.
- Сварка ручная электродуговой.

100 ВЛ4

Имя	Лист	Дата
И.И. Иванов	1	10.10.75
П.П. Петров		
С.С. Сидоров		
Т.Т. Тихонов		
У.У. Устинов		
Ф.Ф. Фролов		
Х.Х. Хохлов		
Ц.Ц. Цыганов		
Ч.Ч. Чернышев		
Ш.Ш. Шарапов		
Ъ.Ъ. Ъедов		
Ы.Ы. Ысачев		
Э.Э. Эрастов		
Ю.Ю. Юрков		
Я.Я. Яковлев		

Тяга

Круп. 8/10 ГОСТ 2590-71  
Ст. 3 ГОСТ 535-79

Лист	Масса	Масштаб
1		

Копирован: Сер- формат 11

